JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM

24 – 28 مايو 2027

الدار البيضاء

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM

المرجع: 28010_746 **التاريخ:** 24 – 28 مايو 2027 **المكان:** الدار البيضاء **الرسوم:** GBP 4500

دورة الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM دورة تدريبية مدتها أسبوع لمسؤولي الحماية من الإشعاع ومديري السلامة والصحة المهنية ومهندسي العمليات، يبني فيها المشاركون خطة تشغيلية متكاملة للوقاية من الإشعاع وإدارة ترسبات النورم لحماية المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج. تتطلب الهيئات الرقابية وسلاسل الإمداد اليوم شفافية كاملة في مراقبة النظائر المشعة والتخلص الآمن من النفايات لمنع التعرض المهني والتلوث البيئي وتوقف العمليات غير المخطط له. تقدم هذه الدورة جوبيتر برايم للتدريب.

لماذا تهم الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM الآن

تفرض التطورات التنظيمية والبيئية ضغوطا متزايدة على منشآت النفط والغاز والتعدين ومحطات المعالجة الصناعية. تتراكم المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM داخل الأنابيب وأوعية الإنتاج كقشور وحمأة ورواسب مشعة، مما يعرض الكوادر الميدانية لأخطار التلوث والإشعاع الخارجي أثناء الصيانة والعمرات الدورية. وتضع الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية NRRC لوائح صارمة لحماية العاملين والبيئة، إلى جانب معايير الأمان العامة IAEA GSR Part 3 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن الإدارة السليمة لهذه المخاطر تضمن استمرارية الأعمال والامتثال الرقابي، بينما يقود الإخفاق فيها إلى إيقاف التراخيص وتكاليف باهظة للتطهير وإدارة النفايات الخطرة.

المستفيدون من الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM

- مسؤولو الحماية من الإشعاع RSO المكلفون بالرصد الميداني وقياس الجرعات وتطبيق ضوابط الامتثال الرقابي في المواقع التشغيلية
- مشرفو ومهندسو السلامة والصحة المهنية والبيئة HSE الموجهون لبرامج تقييم المخاطر وتصاريح العمل في المنشآت الصناعية والبتروكيماوية
- مهندسو الصيانة والعمرات المعنيون بفتح الأوعية المغلقة وتنظيف المعدات الملوثة برواسب وقشور النورم
- مديرو الخدمات اللوجستية وإدارة النفايات الصناعية المسؤولون عن تخزين وتوصيف ونقل المخلفات الإشعاعية والتخلص منها نظاميا

تحقق فرق العمل المشتركة التي تضم مسؤول الحماية الإشعاعية مع مهندس الصيانة ومشرف البيئة أقصى فائدة عند حضورها معا لتطوير سياسات وقائية موحدة للعمليات التشغيلية.

قدرات الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM

يكتسب المشاركون مهارات قيادية وتطبيقية لتحويل بيانات المسح الإشعاعي إلى قرارات هندسية وإجرائية تضمن حماية الكوادر والامتثال التنظيمي للمنشأة.

- تقييم مستويات الإشعاع الميدانية ورسم خرائط التلوث السطحي — قرارات تصنيف مناطق العمل الإشعاعية
- تحديد أدوات الرصد وأجهزة الكشف الغازية والوميضية المناسبة لكل نظير — مسؤوليات المسح الإشعاعي الميداني
- تصميم اشتراطات تصاريح العمل الإشعاعي وعزل المعدات قبل دخول الأوعية المغلقة — فرق الصيانة والتشغيل الميداني
- تحديد مستويات الإعفاء والتخليص الإشعاعي لفصل النفايات المشعة عن الخردة الصناعية — إدارات المخلفات والبيئة
- تطبيق معايير التعبئة ووضع العلامات ونقل حمأة وقشور NORM بصورة نظامية — مسؤولو النقل والخدمات اللوجستية
- بناء إجراءات الاستجابة لحوادث التلوث الميداني وتطهير الأفراد والمعدات — فرق السلامة والاستجابة للطوارئ

مصطلحات الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM الأساسية

- المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM — نظائر مشعة متواجدة أصلا في القشرة الأرضية تتركز في العمليات الصناعية والاستخراجية بمستويات تتطلب ضوابط وقائية محددة.
- مبدأ ALARA — مفهوم تنظيمي يهدف إلى إبقاء الجرعات الإشعاعية عند أدنى حد ممكن تحقيقه عمليا عبر التحكم بالزمن والمسافة والدروع.
- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية NRRC — الجهة التنظيمية الوطنية المسؤولة عن ترخيص المنشآت وإصدار لوائح الحماية الإشعاعية واعتماد مسؤولي الحماية.
- المسح الإشعاعي — قياس ميداني مباشر لمعدلات جرعة غاما ومستويات التلوث السطحي لتحديد حدود السلامة ونوع الضوابط المطلوبة.
- مستويات الإعفاء والتخليص — حدود تركيز النشاط الإشعاعي المعتمدة نظاميا والتي يسمح دونها بالتصرف بالمواد خارج نطاق الرقابة الإشعاعية.
- مسؤول الحماية من الإشعاع RSO — شخص مؤهل ومفوض رقابيا للإشراف على تطبيق متطلبات السلامة الإشعاعية وضمان حماية العاملين والمنشأة.

الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM يوما بيوم

اليوم 1: الأساسيات الإشعاعية وتشكل ترسبات NORM في العمليات

- متطلبات IAEA GSR Part 3 للأمان الإشعاعي — تحديد حدود الجرعات المبررة وضوابط الوقاية الإشعاعية
- سلاسل اضمحلال اليورانيوم والثوريوم — توقع تراكم النظائر المشعة في أنظمة النفط والغاز والتعدين
- آليات ترسب النورم داخل معدات المعالجة — التعرف على قشور وحمأة ورواسب المياه المصاحبة للإنتاج
- مسارات التعرض الإشعاعي المهني — التمييز بين التعرض الخارجي لأشعة غاما ومخاطر الاستنشاق والبلع الداخلي
- مسوح خط الأساس الإشعاعي للموقع — تحديد مناطق التلوث الإشعاعي ومستويات الخلفية الطبيعية المرجعية

اليوم 2: أجهزة الكشف عن الإشعاع وطرق القياس الميداني

- كواشف الغاز والعدادات الوميضية — اختيار الأجهزة الميدانية الملائمة لرصد إشعاعات ألفا وبيتا وغاما
- معايرة أجهزة المسح واختبارات الجاهزية التشغيلية — ضمان الدقة الميدانية وموثوقية أجهزة القياس قبل الاستخدام
- بروتوكولات اختبار المسح السطحي بالمسحات — التمييز بين التلوث السطحي القابل للإزالة والتلوث الثابت
- تقنيات الفحص الطيفي للنظائر في الموقع — تحديد النظائر المشعة الوليدة في رواسب وحمأة العمليات
- حسابات الارتياب الإحصائي ومعاملات التصحيح — توثيق سجلات المسح الإشعاعي المعتمدة لأغراض التدقيق الرقابي

اليوم 3: ضوابط العمرات ودخول الأوعية واحتواء التلوث

- الضوابط الهندسية والإدارية وفق ALARA — تقليل جرعات العاملين عبر ضبط أوقات العمل وزيادة المسافة والتدريع
- تصاريح العمل الإشعاعي أثناء العمرات الدورية — صياغة شروط ما قبل الدخول للأوعية والأماكن المغلقة
- التطهير الميكانيكي بنفاثات المياه عالية الضغط — احتواء الرذاذ المشع والسيطرة على تدفق السوائل الملوثة
- اختيار معدات الحماية الشخصية المناسبة — مطابقة أجهزة التنفس المنقية للهواء مع مستويات الغبار العالق
- الرصد المستمر للهواء ومراقبة الجرعات الشخصية — تتبع مخاطر الاستنشاق الداخلي وقياس الجرعات الخارجية المتراكمة

اليوم 4: توصيف النفايات والتخزين ولوجستيات النقل الآمن

- أخذ عينات النفايات الإشعاعية وسلسلة الحيازة — التحقق من تركيز النشاط الإشعاعي في براميل النفايات
- حدود الإعفاء والتخليص التنظيمية — فرز النفايات الإشعاعية الخاضعة للرقابة عن الخردة الصناعية التقليدية
- المعايير الهندسية لساحات تخزين نفايات NORM — منع تسرب المياه للتربة وتجنب مخاطر تراكم غاز الرادون
- معايير تجهيز وشحن المواد المشعة — تصنيف وتغليف ووضع بطاقات التحذير لبيانات شحنات NORM نظاميا
- معايير القبول في مرافق التخلص النهائي — تقييم خيارات الدفن الهندسي أو التغليف أو الحقن في الآبار المهجورة

اليوم 5: التطبيق العملي لخطة الوقاية من الإشعاع التشغيلية

- إسقاط بيانات القياس الإشعاعي على الأصول التشغيلية — بناء السجل المرجعي للتلوث الإشعاعي في المنشأة
- مواءمة شروط تصريح العمل الإشعاعي مع دخول الأوعية — مراجعة خطوات الصيانة عالية الخطورة والحد من التعرض
- تطبيق حدود تركيز النشاط على بروتوكولات فرز الخردة — منع التسريب غير المنضبط للمعدات الملوثة خارج الموقع
- تنفيذ بروتوكولات التطهير الإشعاعي الطارئ — احتواء حالات التلوث الفردي ومنع انتشار المواد المشعة
- استكمال خطة الحماية من الإشعاع والسيطرة على ترسبات NORM — تقديم خطة عمل تنفيذية لقيادات العمليات والتشغيل

تطبيق الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM بعد الدورة

- إجراء مسح إشعاعي تشغيلي لمنطقة صيانة الأنابيب ومقارنة القراءات بحدود الإعفاء المعتمدة لتحديث سجل المخاطر
- مراجعة اشتراطات تصاريح العمل وتحديد نوع معدات الوقاية التنفسية اللازمة لأعمال تنظيف أوعية الإنتاج المغلقة القادمة

أسئلة حول الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM

ما الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM ولماذا تهم الآن؟

هي منظومة متكاملة لتقييم واحتواء المخاطر الإشعاعية الناتجة عن تراكم النظائر المشعة في المنشآت الصناعية. وتهم الآن لتشديد الرقابة النظامية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية NRRC، مما يفرض رقابة صارمة على حماية الكوادر وإدارة النفايات دون تعطيل الإنتاج.

ما الأدوار الأكثر استفادة من دورة الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM؟

يستفيد مسؤولو الحماية من الإشعاع ومهندسو السلامة والصحة المهنية وفرق الصيانة وإدارة النفايات الصناعية. وتستفيد أنت إن كنت مسؤولا عن تقييم مواقع العمل الإشعاعية وتصاريح دخول الأوعية والامتثال للمتطلبات الرقابية لحماية العاملين والمنشأة.

كيف تختلف هذه الدورة عن البرامج العامة للسلامة الصناعية والبيئية؟

تركز برامج السلامة العامة على المخاطر الميكانيكية والكيميائية الشاملة. بينما تركز هذه الدورة تحديدا على الفيزياء الإشعاعية، وتقنيات كشف ألفا وبيتا وغاما، ومسارات التعرض الداخلي والخارجي، وتصنيف نفايات NORM ومعايير نقلها طبقا للمتطلبات الرقابية الدولية والمحلية.

ماذا يعود به المشارك إلى منشأته من دورة الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM؟

يعود بخطة تشغيلية متكاملة للوقاية الإشعاعية والسيطرة على ترسبات النورم، تشتمل على إجراءات المسح الميداني، وضوابط تصاريح الدخول للمعدات الملوثة، ونماذج فرز وتخزين النفايات الإشعاعية بما يتوافق مع المعايير واللوائح النظامية.

الحماية من الإشعاع وإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ NORM: الطريق إلى الأمام

توجه الخطة التشغيلية للوقاية من الإشعاع والسيطرة على ترسبات NORM أولا تصاريح العمل وعمليات الفرز في العمرة التشغيلية المقبلة. ويعتمد عليها مسؤولو الحماية من الإشعاع وفرق السلامة والصيانة لمواءمة المهام الميدانية مع ضوابط الامتثال الرقابي. وبعد اكتمال العمرة الأولى، تستحق سجلات الجرعات المتراكمة ومسارات تصريف النفايات مراجعة دورية لضمان كفاءة الضوابط الهندسية وتحديث خرائط التلوث باستمرار.